

ASK 触摸屏使用 U 盘下载程序方法


对于许多触摸屏用户来说，在将程序从电脑下载到触摸屏时，会碰到因为笔记本电脑没有 232 接口而头疼。ASK 触摸屏 AST-K、AST-T、AST-A 系列大部份产品自带 USB 接口，可用于上、下载程序或者接打印机，从而为用户提供了方便。下面具体介绍一下 ASK 触摸屏使用 USB 下载程序的方法：

一. 产生触控屏程序并上传程序到 USB:

1. 将 U 盘插接到电脑主机上。
2. 打开做好的触摸屏程序。
3. 产生触摸屏程序，保存到 U 盘。具体如下：
①点击“触控屏”，选择“产生触控屏运行文件（PRP）”，如下图所示：




②. 在“另存为”画面，修改保存路径为可移动磁盘即 U 盘，输入文件名称，保存。如下图所示：




③. 结束程序，拔出盘。

二. 从 U 盘下载程序到触摸屏:

1. 将触摸屏拨码 1 拨到 OFF 状态，插上 24V 电源，自动进入 Panel Setup 画面。如下图所示:



2. 将 U 盘插入 USB 接口，自动跳出下载界面。如下图所示:



3. 选择下载的程序名称到触控屏 (Boot from File), 直到程序下载完为止。
4. 拔出 U 盘, 断掉 DC24V 电源, 将拨码“1”从 OFF 拨到 ON 状态. 重新插上电源开机即可.